

**Ortstermin der Vergabegruppe GÜTESIEGEL im Stadtteilzentrum,
Mehrgenerationenhaus, Moskauer Straße 114**

Teilnehmer:

siehe Anwesenheitsliste

Als Gast: Architekt Herr Pfefferlein (Architekturbüro Hoffmann – Seifert – Partner)

Wesentlicher Verlauf:

Auf dem Weg zwischen ÖPNV (Haltestelle Thüringen-Park) und Stadtteilzentrum fehlt an der Querung der Budapester Straße auf der Ostseite die Bordabsenkung.

Mehrgenerationenhaus:

Eingangsbereich:

- fehlender Kontrast an den Stufen der Freitreppe,
- keine Automatiktür, Tür öffnet sich nach außen, für Rollifahrer sehr schlecht zu öffnen,
- unzureichender Kontrast an der Eingangstür und den benachbarten Glasflächen,
- Klingel an der Tür ist örtlich schwer zu finden und schlecht zu sehen, es wird um Hinweisschild und Rollipiktogramm gebeten.

Behindertentoilette EG:

- Notklingel in der Toilette ist schlecht zu sehen (rote Fliesen und rotes Zugseil),
- Signal erscheint im Flur – OK,
- Knauf am Schloss zum Auf- und Zuschließen ist zu schmal (damit zu große Betätigungskraft),
- Papierspender ist zu hoch angebracht,
- Wickeltisch neben der Toilettentür rechts ist im Weg.

Erdgeschoss:

- Kontrast zwischen Wand, Fußboden und Türen ist sehr gut,
- durch die Möblierung im Wartebereich ist keine Bewegungsfläche von 1.50 m x 1.50 m mehr übrig,
- alle Stühle ohne Armlehnen, ein paar Stühle sollten mit Armlehnen sein.

Beratungsraum:

- Hörschleife vorhanden,
- 2-cm-Schwelle in den Garten ist eine Stolperfalle, aber grundsätzlich auch erforderlich,
- Tür öffnet sich nach außen, geht sehr schwer, für Rollifahrer gar nicht zu öffnen,
- Kontrast an den Fenstern ist zu gering,
- der Kontrast zwischen Wand und Fußboden ist sehr gut,
- Stühle haben auch keine Armlehnen,
- der 2. Beratungsraum ist kleiner, aber gleiches Schema wie der erste Raum, beide Beratungsräume sind durch eine faltbare Wand verbunden
- Tische sind gut unterfahrbar

Es wird angeregt, in diesem Beratungsraum eine Sitzung der Arbeitsgruppe barrierefreies Erfurt durchzuführen. Die Vergabe übernimmt das Liegenschaftsamt, Herr Zweigler bemüht sich um einen Termin.

1. Obergeschoss

- An der Eingangstür fehlt Kontrastgestaltung,
- Stufen auf der Treppe sind gut ersichtlich und mit Kontraststreifen versehen,
- Flur hat, wie im Erdgeschoss, guten Kontrast,
- an der Tür zum Ausgang Rettungsweg kein Kontrast.

Untergeschoss

- an der Eingangstür kein Kontrast,
- es befinden sich dort Beratungs- und Schulungsräume der Volkshochschule,
- gleiches Problem der Türöffnung wie im Erdgeschoss,
- unzureichender Kontrast am Fenster,
- Toilette - gleiche Probleme wie Toilette im Erdgeschoss.

Wolfgang Zweigler
Kommunaler Beauftragter
für Menschen mit Behinderungen

Steffi Schlegel
Protokollantin